

ZÁPISNICA

(O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ ZAISTENÉHO VOZIDLA - 1)

Odovzdávajúci	Preberajúci
Úrad pre správu zaisteného majetku Námestie slobody 2906/12, 810 05 Bratislava 813 11 Bratislava IČO: 53 803 175 DIČ: 2121495596	Okresný úrad Trenčín Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

Údaje o vozidle

Druh vozidla	osobné		Farba	čierna metalíza	
Továrenská značka a typ	MERCEDES-BENZ GLE 350 D 4MATIC 166/AZBFP1/CZCCA542				
Evidenčné číslo	PD140GX	VIN	WDC1660241A668209		
Krajina registrácie	SR	Rok výroby	2015	Číslo motora	-
Stav km	131 518		Stav paliva	☒ 1/4 ☐ 1/2 ☐ 3/4 ☐ 4/4	
Počet kľúčov	1x		Stav vozidla	☒ pojazdné / ☐ nepojazdné	
Pohon	☐ BENZÍN ☒ NAFTA ☐ LPG – skvapalnený ropný plyn ☐ CNG – stlačený zemný plyn ☐ LNG – skvapalnený zemný plyn ☐ BEV – vozidlo iba s elektrickým pohonom ☐ HEV – hybridné elektrické vozidlo nie je plug-in ☐ PHEV – plug-in hybridné elektrické vozidlo – batéria tohto vozidla môže byť nabíjaná pripojením na externý zdroj elektrickej energie				

Doklady od vozidla

Osvedčenie o evidencii časť I	☒	Osvedčenie o evidencii časť II	☒	Potvrdenie o zákonomnom poistení	☐
Protokol technickej kontroly	☐	Protokol emisnej kontroly	☐	Kartička od fólií	☐
Kartička technickej kontroly	☒	Kartička emisnej kontroly	☒	Návody a manuály	☒
Servisná knižka vozidla	☐	Iné:			

TK + EK do 29.11.2023,

Viditeľné poškodenie laku, karosérie, kolies a ostatných vonkajších častí vozidla ÁNO ☒ / NIE ☐

Lak celkovo: ☐ V poriadku, ☒ Z umývačky, ☐ Poškriabaný, ☐ Od kamienkov, ☐ Matný, ☐ Odlupujúci sa

Karoséria celkovo: ☐ V poriadku, ☐ Havarovaná, ☐ Preliačená, ☐ Korózia, Chýbajúce časti karosérie ☐

Stav vozidla celkovo: ☐ V poriadku, ☐ Drobné znečistenie, ☐ Vážne závady a poškodenie

Popis:

Poškodený lak na časti strechy pri čelnom skle.

Poškodené p. z. dvere.

Poškodené kraje diskov.

Nemrznúca zmes v chladiči - 50°C.

Poškodená mierka oleja v prevodovke.

Znečistený motor.

Viditeľné poškodenie interiéru vozidla, vrátane funkčnosti palubných systémov ÁNO ☐ / NIE ☒

Interiér: ☐ V poriadku, ☒ Drobné závady a znečistenie, ☐ Vážne závady a poškodenie

Popis:

Prasknutý plast pri z. fukáre.

Bočný kryt v batožinovom priestore na pravej strane nejde zavrieť.

Prasknutý plast na tapacíre ľ. p. a p. p. dverí.

Povinná výbava / príslušenstvo


Rezervné koleso ☐	Lepiaca sada ☐	Zdvihák ☐	Kľúč na kolesá ☐	Náradie ☐	Lekárnička ☐	Lano ☐
Výstražný trojuholník ☒	Reflexná vesta ☐	Bajonet ťažného zariadenia ☐	Iné:			

Chýba povinná výbava

Pneumatiky na vozidle

Letné ☐		Zimné ☒	
Pozícia	Značka	Rozmer	Stav v mm
Ľavá predná	Pirelli	275/40 R21	4
Pravá predná	Pirelli	275/40 R21	4
Ľavá zadná	Pirelli	275/40 R21	3
Pravá zadná	Pirelli	275/40 R21	3
Disky na vozidle	Hliníkové ☒ / Plechové ☐	Disk rezervného kolesa	Hliník ☐ / Plech ☐

Grafické znázornenie poškodenia vozidla



(V prípade potreby, môžu byť k zápisnici doplnené ďalšie strany.)

Miesto, dátum a čas: Čachtice, 09.05.2023 9:30	Miesto, dátum a čas: Čachtice, 09.05.2023 9:30
Meno, priezvisko, podpis, pečiatka odovzdávajúceho: pracovník Úradu pre správu zaisteného majetku: <i>Hygi 1602</i> PRE SPRÁVU ZAISTENÉHO MAJETKU Námestie Slobody č. 12 P.O. BOX 97 810 05 Bratislava 15 Slovenská republika 14	Meno, priezvisko, podpis, pečiatka preberajúceho - poverený pracovník Okresného úradu Trenčín <i>Jačisko</i> Okresný úrad Trenčín majetkovoprávny odbor Hviezdoslavova 3 911 01 Trenčín 3 -

Príloha: fotodokumentácia

Táto zápisnica je vyhotovená v 5 rovnopisoch, 4 pre odovzdávajúceho a 1 pre preberajúceho.

(správne políčko ☐ označiť znakom ×)