

ZÁPISNICA (O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ ZAISTENÉHO VOZIDLA - 1)

Odovzdávajúci	Preberajúci
Úrad pre správu zaisteného majetku Námestie slobody 2906/12, 810 05 Bratislava 813 11 Bratislava IČO: 53 803 175 DIČ: 2121495596	Okresný úrad Trenčín Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

Údaje o vozidle					
Druh vozidla	osobné		Farba	modrozelená metalíza tmavá	
Továrenská značka a typ	BMW 335i x Drive 3L/3B91/5A000				
Evidenčné číslo	PD389GI	VIN	WBA3B91090F139239		
Krajina registrácie	SR	Rok výroby	2012	Číslo motora	-
Stav km	Nezistený		Stav paliva	☐ 1/4 ☐ 1/2 ☐ 3/4 ☐ 4/4 nezistený	
Počet kľúčov	1x		Stav vozidla	☐ pojazdné / ☒ nepojazdné	
Pohon	☒ BENZÍN ☐ NAFTA ☐ LPG – skvapalnený ropný plyn ☐ CNG – stlačený zemný plyn ☐ LNG – skvapalnený zemný plyn ☐ BEV – vozidlo iba s elektrickým pohonom ☐ HEV – hybridné elektrické vozidlo nie je plug-in ☐ PHEV – plug-in hybridné elektrické vozidlo – batéria tohto vozidla môže byť nabíjaná pripojením na externý zdroj elektrickej energie				
Doklady od vozidla					
Osvedčenie o evidencii časť I	☐	Osvedčenie o evidencii časť II	☐	Potvrdenie o zákonom poistení	☐
Protokol technickej kontroly	☐	Protokol emisnej kontroly	☐	Kartička od fólií	☐
Kartička technickej kontroly	☐	Kartička emisnej kontroly	☐	Návody a manuály	☐
Servisná knižka vozidla	☐	Iné:			
Bez dokladov					
Viditeľné poškodenie laku, karosérie, kolies a ostatných vonkajších častí vozidla ANO ☒ / NIE ☐					
Lak celkovo:	☐ V poriadku, ☒ Z umývačky, ☒ Poškriabaný, ☒ Od kamienkov, ☒ Matný, ☒ Odlupujúci sa				
Karoséria celkovo:	☐ V poriadku, ☒ Havarovaná, ☒ Preličená, ☐ Korózia, Chýbajúce časti karosérie ☒				
Stav vozidla celkovo:	☐ V poriadku, ☐ Drobné znečistenie, ☒ Vážne závady a poškodenie				
Popis:	Chýba motor, prevodovka, predná časť karosérie. Chýbajú komponenty v motorovej časti. Rozsiahle poškodenia karosérie. L. p. blatník inej farby. Rozsiahle poškodenie z. nár.				
Viditeľné poškodenie interiéru vozidla, vrátane funkčnosti palubných systémov ANO ☒ / NIE ☐					
Interiér:	☐ V poriadku, ☐ Drobné závady a znečistenie, ☒ Vážne závady a poškodenie				
Popis:	V batožinovom priestore sa nachádza blok motora neznámej značky a typu.				






Rezervné koleso ☐	Lepiaca sada ☐	Zdvihák ☐	Kľúč na kolesá ☐	Náradie ☐	Lekárnička ☐	Lano ☐
Výstražný trojuholník ☐	Reflexná vesta ☐	Bajonet ťažného zariadenia ☐	Iné:			

Batožinový priestor sa nedá otvoriť

Pneumatiky na vozidle

Letné		Zimné	
Pozícia	Značka	Rozmer	Stav v mm
Ľavá predná	Tracmax	255/50 R19	7
Pravá predná	Tracmax	255/50 R19	7
Ľavá zadná	Tracmax	255/50 R19	7
Pravá zadná	Tracmax	255/50 R19	7
Disky na vozidle	Hliníkové ☒ / Plechové ☐	Disk rezervného kolesa	Hliník ☐ / Plech ☐

Grafické znázornenie poškodenia vozidla



(V prípade potreby, môžu byť k zápisnici doplnené ďalšie strany.)

Miesto, dátum a čas: Čachtice, 09.05.2023	Miesto, dátum a čas: Čachtice, 09.05.2023
Meno, priezvisko, podpis, pečiatka odovzdávajúceho: Pracovník Úradu pre správu zaisteného majetku:	Meno, priezvisko, podpis, pečiatka preberajúceho - poverený pracovník Okresného úradu Trenčín:
<i>Ing. Danis</i> ÚRAD PRE SPRÁVU ZAISTENÉHO MAJETKU Námestie Slobody č. 12 P.O.BOX 97 810 05 Bratislava 15 Slovenská republika	<i>Ing. Danis</i> Mestský úrad Trenčín majetkovoprávny odb. Hviezdoslavova 3 911 01 Trenčín 3 -

Príloha: fotodokumentácia 14-

Táto zápisnica je vyhotovená v 5 rovnopisoch, 4 pre odovzdávajúceho a 1 pre preberajúceho.

(správne políčko ☐ označiť znakom x)